

IMPORTANTE AVVISO DI SICUREZZA

RICHIAMO VOLONTARIO DEL REGGISELLA SYNCROS 2016 FL1.0 OFFSET CON DIAMETRO 27.2MM

Con questa comunicazione, vi informiamo di un richiamo volontario riguardante il reggisella Syncros 2016 FL1.0 Offset con il diametro 27.2mm montato sulle bici strada SCOTT 2016.

Il richiamo concerne i seguenti modelli di bici strada:

241419	Bike Addict SL	241437	Bike Solace Premium disc
241421	Bike Addict Team Issue (TW)	241438	Bike Solace 10 disc (TW)
241422	Bike Addict 10 (TW)	241443	Bike Solace 10 disc (EU)
241423	Bike Addict 15 (TW)	241465	Bike Addict CX 10 disc
241425	Bike Addict 20 (TW)	241995	Frame set Addict Team Issue Di2 (HMX)
241429	Bike Addict Team Issue (EU)	241996	Frame set Addict Team Issue (HMX)
241430	Bike Addict 10 (EU)	241997	Frame set Addict 10 (HMF)
241431	Bike Addict 15 (EU)	241999	Frame set Solace 10 disc (HMF) mech/Di2
241433	Bike Addict 20 (EU)	242001	Frame set Addict CX 10 disc(HMX)mech/Di2
241436	Bike Addict Gravel disc		

Inoltre è coinvolto anche il seguente reggisella after-market del 2016, venduto come pezzo singolo nei negozi

228381	Seatpost Syncros FL1.0 Carbon Offset 27.2mm
--------	---

I modelli di bici strada e mountain bike SCOTT che non sono elencati sopra non sono coinvolti da questo richiamo.

SCOTT sta conducendo questo richiamo in quanto i reggisella di queste bici si possono fratturare. Tali fratture possono portare all'immediata perdita di controllo sulla bicicletta e causare incidenti con gravi lesioni.

Pertanto SCOTT chiede ai suoi clienti di :

- A) interrompere immediatamente l'utilizzo delle bici interessate.
- B) portare la loro bici presso un dealer ufficiale SCOTT al fine di far sostituire il reggisella.

Se una bici strada richiamata viene restituita al vostro negozio, vi chiediamo di sostituire il reggisella. Dopo la sostituzione, la bici è sicura e può essere di nuovo utilizzata. I nuovi reggisella possono essere ordinati all'indirizzo www.customerportal.scott-sports.com

Se nelle vostre giacenze avete alcune bici strada interessate, non vi è permesso di utilizzare o vendere queste bici a meno che non abbiate prima proceduto come indicato sopra.

SCOTT fornirà i nuovi reggisella a titolo gratuito.

NOTA BENE: siete obbligati a distruggere i reggisella richiamati che vengono restituiti al vostro negozio.

Vi chiediamo pertanto di tagliare la testa del reggisella richiamato e di inviarla a SCOTT con una busta pre-affrancata inclusa in ogni spedizione di sostituzione del reggisella.

Per ulteriori dettagli in merito a questo richiamo, voi e/o i vostri clienti potete visitare la parte "safety and recalls" sulla nostra homepage www.scott-sports.com, inviarci una email a recall@scott-sports.com o chiamare la linea SCOTT's recall al nr +41 264 601 19 00.

Ci scusiamo per questo disagio e vi ringraziamo per la vostra assistenza e collaborazione. Se SCOTT può fare qualcosa per supportarvi, non esitate a contattarci.

Distinti Saluti,

Qualora foste negli USA, potete chiamare anche il seguente numero gratuito : +1 888 607 8365 ext. 2012

SCOTT SPORTS SA
ROUTE DU CROCHET 17
1762 GIVISIEZ
SWITZERLAND
RECALL@SCOTT-SPORTS.COM

In collaborazione con le Recall Authorities nazionali.

